


東洋瞬間激磁式自動切換開關(ATS)

機械本體中文操作說明書

應用：

1. 本 ATS 為一瞬間激磁雙投形，其本身具有電氣及機械聯鎖，可靠性高。
2. 可配合各種控制，達成各種不同需求之控制。
3. 可自動電氣操作及手動操作。但手動操作時，負載請先切離，以免弧光過大。
4. ATS 若為 4P 型，4P 機械能同時帶動 N 相。
5. 控制電壓標準品為 AC220V，其它需求時請另行註明。
6. 內部具線圈過熱保護裝置。




- | | |
|-------------|-------------|
| ① 接線端子 | ⑥ B 電源主接點 |
| ② 手動操作把手插入孔 | ⑦ ON-OFF 指示 |
| ③ 補助接點 | ⑧ A 消弧室 |
| ④ A 電源主接點 | ⑨ B 消弧室 |
| ⑤ 負載端主接點 | |


注意：手動操作時請先將負載切離，避免造成人員傷害

內部結構說明：

切換線圈



跳脫線圈



過熱保護裝置

投入線圈

